

Remont mostu nr JN1 01026928 w m. Przędzel
Szkic z opisem planowanych prac
SKALA 1:50

Przekrój

Skucie wykruszeń i uzębnień z betonu oraz mieszanki bitumicznej
betonowanie uzupełnienie zbrojenia i wyprofilowanie spadków,
wykonanie izolacji płyty wykonanie nawierzchni na obiekcie jako
warstwa wiążąca 3cm, warstwa ścierna 3cm

Nawierzchnia
z żywicy na kapach

Istniejąca barierka do wymiany
na barieroporęcz wys. 110cm
połączona elementem
przejściowym z brierami
ochronnymi stalowymi na dojazdach

Istniejąca barierka do wymiany
na barieroporęcz wys. 110cm
połączona elementem
przejściowym z brierami
ochronnymi stalowymi na dojazdach

Montaż deski gzymsowej gr. 40mm

Skucie wykruszeń i uszkodzeń,
uzupełnienie i oczyszczenie zbrojenia, montaż siatki,
wykonanie warszy gr. średnio 7cm metodą torkretowania
belki podporęczowej i pasma skarajnego szer. 80cm

Skucie wykruszeń i uszkodzeń,
uzupełnienie i oczyszczenie zbrojenia, montaż siatki,
wykonanie warszy gr. średnio 7cm metodą torkretowania
belki podporęczowej i pasma skarajnego szer. 80cm

Plantowanie skarp w przestrzeni podmostowej,
uzupełnienie braków kamieniem technicznym

INWESTYCJA: Przebudowa drogi gminnej nr 102707R ul. Błonie wraz z remontem mostu w km 0+062 w m. Przędzel		INWESTOR: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem Rynek 40 37-420 Rudnik nad Sanem	
ADRES INWESTYCJI: mśc. Przędzel, powiat niżański, droga gminna nr 102707R		DATA:	SKALA:
		Grudzień 2015	1:50
NAZWA RYSUNKU: Remont mostu nr JN1 01026928 Przekrój			NR RYSUNKU 2
PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA mgr inż. ADAM SIKORA	UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR: PKD/0096/P00D/12		PODPIS: