

Program prac konserwatorskich przy polichromii w kościele pw. Św. Marcina Biskupa w Kopkach

Opis:

Budynek kościoła murowany, otynkowany, trzynawowy z prezbiterium w formie absydy, wybudowany w latach 1920-28, ściany murowane, sklepienie drewniane pokryte zaprawą. We wnętrzu polichromia wykonana w latach 70-tych przez artystę plastyka Zygmunta Wiglusza z wiciami i girlandami roślinnymi, licznymi przedstawieniami figuralnymi o uproszczonych formach na ścianach i rozetami na sklepieniu. Na przełomie XX i XXI wieku wykonano konserwację polichromii wraz z uzupełnieniem ubytków polichromii szczególnie mocno zniszczonej na sklepieniu i położeniem folii metalowych. Prace te wykonał artysta Dariusz Gamracy.

Wnioski i założenia konserwatorskie

Stan polichromii wymaga działań konserwatorskich, ściany silnie zabrudzone, szczególnie na sklepieniu liczne drobne spękania tynku, także warstwa folii metalowych uległa miejscowo przebarwieniu.

1. Celem prac jest zachowanie i odnowienie polichromii, a także scalenie kolorystyczne wnętrza.

A. w ramach konserwacji technicznej przewiduje się: oczyszczenie ścian, wzmocnienie i zabezpieczenie tynków, wzmocnienie warstwy malarskiej.

B. w ramach konserwacji estetycznej przewiduje się scalenie kolorystyczne wnętrza z zachowaniem istniejących malowideł figuralnych i dekoracji wraz z folią metalową.

Program prac konserwatorskich

1. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej.
2. Oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu.
3. Zlikwidowanie pęknięć ścian przy pomocy masy uszczelniającej, wzmocnienie struktury tynku.
4. Wzmocnienie w razie potrzeby drewnianego sklepienia.
5. Uzupełnienie ubytków tynku.
6. Impregnacja warstwy malarskiej.
7. Punktowanie w przedstawieniach figuralnych i dekoracji.
8. Nałożenie nowych folii metalowych i zabezpieczenie ich.
9. Scalenie kolorystyczne całości ścian po uzgodnieniu z urzędem konserwatorskim.
10. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej wykonanych prac.

Przygotował mgr Adam Pragłowski
Rzeszowska 46, 37-300 Leżajsk
tel. 694597549

Polichromia w kościele pw. Św. Marcina Biskupa w Kopkach



Polichromia w kościele pw. Św. Marcina Biskupa w Kopkach



Polichromia w kościele pw. Św. Marcina Biskupa w Kopkach



Polichromia w kościele pw. Św. Marcina Biskupa w Kopkach



